


**Rapport annuel 2017  
de fonctionnement de la station d'épuration de  
CONTREVOZ - Chef-lieu (060901116004)**

## 1. Données générales station

Maître d'ouvrage :	Commune de Contrevoz
Exploitant :	Commune de Contrevoz
Milieu récepteur :	bief des Gruies
Technicien référent :	Monsieur François VUILLAUME

Commune d'implantation :	Contrevoz
Date de la mise en service :	01/10/2011
Capacité constructeur :	450 EH (27 kg DBO <sub>5</sub> /j)
Débit nominal (temps sec) :	68 m <sup>3</sup> /j
Type de traitement :	Filtres plantés de roseaux

## 2. Synoptique de l'unité de traitement



## 3. Exigences réglementaires station

Paramètres	Concentrations maximales (mg/l)
MES	35
DCO	125
DBO <sub>5</sub>	25
NK	15

## 4. Visites et tests réalisés au cours de l'année 2017

### 4.1 Interventions du SATESE

#### NOMBRE DE VISITES

Visite avec analyses :	2
------------------------	---

#### VISITES AVEC ANALYSES

Date	MES (mg/l)	DCO (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	NTK (mg/l)
04/09	2	<30	<3	1,20
09/11	<2	<30	<3	<1

## 5. Conclusion

Le fonctionnement général de la station est satisfaisant.

La qualité des effluents traités est correcte.

La station est bien entretenue.

Des aménagements sont programmés pour faciliter l'exploitation ; bac pour les déchets, accessibilité vannes d'alimentation des lits

