


**Rapport annuel 2018  
de fonctionnement de la station d'épuration de  
CONTREVOZ - Boissieu (060901116003)**

## 1. Données générales station

Maître d'ouvrage :	Commune de Contrevoz
Exploitant :	Commune de Contrevoz
Milieu récepteur :	ruisseau de sous les vignes
Technicien référent :	Mademoiselle Sandrine LONJON

Commune d'implantation :	Contrevoz
Date de la mise en service :	01/05/2005
Capacité constructeur :	190 EH (11,4 kg DBO <sub>5</sub> /j)
Débit nominal (temps sec) :	28 m <sup>3</sup> /j
Type de traitement :	Filtres plantés de roseaux

## 2. Synoptique de l'unité de traitement



## 3. Exigences réglementaires station

Paramètres	Concentrations maximales (mg/l)
MES	35
DCO	125
DBO <sub>5</sub>	25

## 4. Visites et tests réalisés au cours de l'année 2018

### NOMBRE DE VISITES SATESE

Visite avec analyses :	1
------------------------	---

### VISITES AVEC ANALYSES

Date	MES (mg/l)	DCO (mg/l)	DBO <sub>5</sub> (mg/l)	NTK (mg/l)
22/05	6	52	5	24,8

## 5. Conclusion

La qualité des effluents traités est correcte.

Le fonctionnement général est satisfaisant.

La station est très bien entretenue.